ATP値測定検査表

三蓉ケミカル株式会社 仙台市太白区東中田2丁目18-21 TEL 022-306-6670

検査日 ○○○○年○月○日○:○○~

検査者 三蓉ケミカル 菊地

お客様名

	採取系統	採取場所	拭き取り検査値	拭き取り検査 基準値	水中検査値	水中検査基準 値
1	○風呂	サンフ°リンク゛タンク	8	1000RLU以下	0	25RLU以下
		ヘアキャッチャー入口	0	1000RLU以下		25RLU以下
2	△風呂	サンプ・リンク・タンク	8,158	1000RLU以下	2	25RLU以下
		ヘアキャッチャー入口	935	1000RLU以下		25RLU以下
3	□風呂	サンプ・リンク・タンク	0	1000RLU以下	0	25RLU以下
		ヘアキャッチャー入口	0	1000RLU以下		25RLU以下
4	◎風呂	サンプ・リンク・タンク	2,545	1000RLU以下	25	25RLU以下
		ヘアキャッチャー入口	25	1000RLU以下		25RLU以下
5	■風呂	サンプ・リンク・タンク	8,759	1000RLU以下	10	25RLU以下
		ヘアキャッチャー入口	4,354	1000RLU以下		25RLU以下

^{*}ヘアキャッチャー入口は参考分析(測定のための10cm×10cmが確保できないため)

考察

○風呂、□風呂は良好な数値を示しておりますが、△風呂・◎風呂・■は拭き取り検査値 の基準値を超えております。これはバイオフィルムの生息が考えられます。レジオネラ症 感染防止の観点から除菌洗浄を行うことをお勧め致します。